

۱. مشخصات			
نام شرکت: شرکت اسیا اسپین فولاد بافت			
واحد تکمیل کننده	نگهداری و تعمیرات	مسئول و شماره تماس	مهندس شهباز سلجوقی / ۰۹۱۳ ۲۴۷۹۸۲۰
حوزه	ایمنی و امنیت در محل کار <input type="checkbox"/>	نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه <input type="checkbox"/>	شبیه سازی و آموزش <input type="checkbox"/>

۲. شناسایی مسائل و نیازهای فناورانه  
عنوان مسئله: خورگی و سایش در نازل ورودی و ایمپلر پمپ های سایت  
الف- مسئله را به طور کامل توضیح دهید؟

خورگی و سایش در ورودی پمپ ها و ایمپلر پمپ منجر به کاهش کارایی پمپ شده که این مسئله باعث مشکلاتی در روزگاری گردید.

ب- این مسئله در حال حاضر چه اثراتی بر عملکرد شرکت دارد؟ (کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها، کاهش کیفیت محصولات، آسیب رسیدن به پرسنل، آسیب به ماشین‌آلات، کاهش رضایت مشتریان، سایر)

این مسئله باعث کاهش بهره‌وری در تراکم گردید

ج- در صورت حل نشدن این مسئله، چه پیامدهایی پیش‌بینی می‌شود؟ (امتیاز دهید و توضیح دهید)  
میزان اهمیت مسئله: (۱: کمترین اهمیت، ۵: بیشترین اهمیت)  
۳ باعث سرافراز شدن ساکنین و ایمپلر پمپ می‌شود  
فوری بودن حل مسئله: (۱: غیر فوری، ۵: بسیار فوری)

د- تلاش‌هایی که قبلاً برای حل این مسئله انجام شده است و نتایج آن را به صورت مختصر شرح دهید.

ه- از دیدگاه شما چه نوع راهکاری برای حل این مسئله قابل انجام است؟

سخت کاری و جابجایی مخصوص

و- دستاوردها و تغییرات مطلوبی را که انتظار دارید پس از رفع این مسئله حاصل شود، با جزئیات شرح دهید

کارگر بالا و طولانی مدت پمپ و در نتیجه افزایش بهره‌وری